

EESTI GEOLOOGIAKESKUSE LABOR

EAK poolt akrediteeritud katselabor
Registreerimisnumbriga L093

Kadaka tee 82, 12618, Tallinn
Tel.: 6 720 074, 52 56298
e-mail: m.kalkun@egk.ee

ANALÜÜSI TULEMUSED

Tellija: Kasari Allikavesi OÜ

Objekt: Märjamaa vald, Urevere küla

Tellimus: V14-9

Kuupäev: 15.01.14

lk.1/1

Komponent	vesi enne villimist	Meetod	Standard
Al mg/l	0.033	AAS-grafiit	EVS-EN ISO 15586
Fe _{üld} mg/l	0.07	spektrofotomeetria	GOST 4011-4
NH ₄ mg/l	0.09	“	GOST 4192
Hägusus NTU	0.35	“	EVS-EN ISO 7027
pH	6.7	elektrometria	EVS-EN ISO 10523
EJ μ s/cm 25 ⁰ C	655	“	EVS-EN 27888
Na mg/l	10.4	leek-fotomeetria	ISO 9964-3
Mn mg/l	<0.02	AAS-leek	ISO 8288
Cl mg/l	20.2	tiitrimine	ISO 9297
SO ₄ mg/l	22.6	kaalanalüüs	GOST 4389-2
PHT mgO ₂ /l	1.4	tiitrimine	EVS-EN ISO 8467
Värvus kraadi	5	visuaalne	EVS-EN ISO 7887
*Lõhn palli	1	“	GOST 3351
*Maitse	maitseta	“	“

* tähistatud määrang ei kuulu akrediteeritud meetodite alasse.

Proov võetud: 12.01.14

Proov laborisse: 13.01.14

Analüüsitud: 14.-15.01.14

Analüütik: N. Balabina
S. Safonova

Mare Kalkun
Labori juhataja