

EESTI GEOLOOGIA KESKUSE LABOREAK poolt akrediteeritud katselabor
Registreerimisnumbriga L093

Kadaka tee 82, 12618, Tallinn

Tel. 6 720 074, 52 56298

e-mail: m.kalkun@egk.ee

VEE ANALÜÜSI TULEMUSED**Tellija: Kasari Allikavesi OÜ**

Objekt: Raplamaa, Märjamaa vald, teenuse küla

Tellimus nr.: V14-24

Kuupäev: 30.01.14

lk.1/1

Proovi võtmise koht Komponent	vesi enne villimist mg/l	meetod	standard
As	<0.006	spektrofotomeetria	M01-26-96
Cd	<0.0002	AAS-grafiit	EVS-EN ISO 15586
Cr	<0.001	“	“
Cu	<0.02	AAS-leek	ISO 8288
Hg	<0.0005	AAS-külmaur	EVS-EN 1483
Ni	<0.005	AAS-grafiit	EVS-EN ISO 15586
Sb	<0.005	“	“
Se	<0.0002	fluorestsents	GOST 19413
NO ₂	<0.004	spektrofotomeetria	ISO 6777
NO ₃	2.13	“	ISO 7890-3

Proov võetud 27.01.14

Proov laborisse: 27.01.14

Analüüsitud: 27.-30.01.14

Analüütik: S.Safonova
V.KalašnikovaMare Kalkun
Labori juhataja